

省生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第2批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	污染类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	SD3D6PD1Z202605270014	承德县新杖子镇，普遍存在光伏发电项目，毁林毁山，破坏生态环境。	承德县	群众身边的生态环境问题	生态	经核查，举报问题部分属实。信访人反映的问题涉及承德卓云信息科技有限公司投资建设承德县源网荷储一体化和多能互补示范项目，该项目经批复后开工建设，目前正在建设中。经核实，该项目总占地面积约1014.15公顷，采用“边批边建”的方式，分期分批进行施工建设，2023-2025年项目建设期间，依规办理了5宗林草地使用审批手续，共计审批林地798.0683公顷，草地216.0862公顷。该项目用地主要占用林地、草地两类地类，不存在毁山行为。2025年9月承德县林草局在日常巡查中发现，该项目在修建临时运输道路和输电塔基及升压（储能）站，涉嫌存在超审批范围占用林草地问题。通过询问相关责任人，套合《承德县2023年度国土变更调查数据》，发现该公司自2025年6月开始，超出审批范围占用林草地面积约4公顷。2025年9月25日承德县林草局已向该企业送达了《责令停止占用毁坏林地通知书》，责令其立即停止占用毁坏林地、草地的违法行为。经第三方司法鉴定机构对毁坏林草地情况进行鉴定，鉴定结论：违法占用林地面积3.84公顷，草地面积0.67公顷。同日，已将该案件移交至公安部门处理。	部分属实	依法查处违法行为、恢复植被和林业生产条件。	已将该案件移交至公安部门依法依规进行查处，升压站周边已恢复植被和林业生产条件。	已办结	无
2	SD3D6PD1Z202605270013	围场县城子镇，风光储氢热一体化项目、北梁十万千瓦风光储一体化、围场县庙子沟49.5MW风电项目，占用林地草地村民反映用地手续不全，不知有无公示。严重破坏生态，草地沙土化严重，对附近居民造成严重影响。	围场县	群众身边的生态环境问题	生态	经核查，举报问题部分属实。举报人反映项目涉及华能围场“风光储氢热一体化”项目、围场北梁10万千瓦风储一体化发电项目、围场庙子沟49.5兆瓦风电场建设项目，分别位于城子镇、克勒沟镇、朝阳地镇、姜家店乡。经核查，三个项目立项、林地等相关手续齐全，项目建设前均在拟使用林地村村委会进行公示，期间无个人或集体组织提出异议。举报人反映的“严重破坏生态，草地沙土化严重，对附近居民造成严重影响”问题属实。华能项目及北梁项目在施工过程中存在超审批范围占用林地问题，已完成查处整改。围场庙子沟49.5兆瓦风电场项目建设时间为2012年，通过对比2017年、2025年航片以及实地查看部分风机，目前未发现破坏生态环境问题。	部分属实	加强日常巡查监管，加大违法用地，非法盗采问题打击力度，切实维护区域生态安全。	针对企业在施工过程中存在的超审批范围占用林地行为，已完成处罚企业已完成整改并通过验收。	已办结	无
3	SD3D6PD1Z202605270012	滦平县长山峪，在东营子村旁堆存尾矿砂，约100-200亩，有异味，刮风时有扬尘。	滦平县	群众身边的生态环境问题	大气	经核查，举报问题部分属实。被举报点位位于滦平县长山峪镇东营子村，为滦平旅投房地产开发有限公司于2017年收储的土地，土地性质为建设用地，目前由滦平县滦平镇东街村某村民用于堆存砂石骨料。现场堆存石子约3.5万吨、尾矿砂约2.6万吨，为该村民在矿区购买用于外售。现场堆存的砂石骨料占地面积约70亩，均已采取苫盖措施，料堆旁配有喷淋设施用于装卸物料时使用，场界四周建有围挡，厂区内配有洒水车用于运输道路日常洒水降尘使用，已采取临时扬尘管控措施。现场检查时，未进行运输及装卸料作业，厂区内堆存的物料无异味产生。但厂区内运输道路有积尘，洒水降尘措施落实到位，大风时易产生无组织排放，存在扬尘污染隐患。另外此处不符合物料场所堆存条件。	部分属实	清扫厂区内运输道路积尘并采取洒水降尘措施，清除厂区内堆存的砂石骨料。	已对厂区内运输道路积尘进行清扫并采取洒水降尘措施，砂石骨料正在清理中。	阶段性办结	无

4	SD3D6PD1Z202605270011	宽城县峪耳崖双洞子村，河道边铁矿洗矿石排放污水，下游100米就是村庄。	宽城县	群众身边的生态环境问题	水	经核查，举报问题不属实。经现场逐一摸排确认，信访举报点位范围周边仅有承德宽丰双洞子矿业有限公司一家企业。该企业于2025年8月1日停产至今，停产期间无生产作业行为，核查人员对该企业生产厂区、生产车间、尾矿设施、厂区周边及河道毗邻区域进行全方位、细致巡查，未发现企业私设暗管、违规设置排污口等违法排污行为。此外，核查人员沿涉事河道上下游各延伸1公里、总计2公里范围开展徒步巡查，全程观察河道水体状况，河道内水质整体清澈，水面无异色、异味，沿岸未发现排污口，河床内无排污痕迹，未发现洗矿石污水排放问题。	不属实	加大日常巡查频次，严防违规排污问题出现。	加大日常巡查频次，严防违规排污问题出现。	已办结	无
5	SD3D6PD1Z202605270010	丰宁县大阁镇四道河村南沟小组，牲口圈和人、房子混在一起，人畜混杂、污水横流、臭味大，苍蝇到处飞。	丰宁县	群众身边的生态环境问题	水	经核查，举报问题部分属实。信访人反映点位位于丰宁县大阁镇四道河村南沟四组，常住约31户，经对整个南沟四组进行排查，共有6家养殖户，其中养殖生猪4户、养殖肉牛2户，均属于规模以下散户养殖，均不具备办理相关手续条件。现场核查发现，1家养殖户存在部分污水外溢、臭味较大情况，其余养殖户无粪污外排现象，日常产生的粪污由农户自行还田处理。	部分属实	规范养殖户养殖行为，防止污水外溢。	1. 已完成1家养殖户外溢积存粪污。 2. 存在外溢粪污养殖户在进行污水收集设施建设。 3. 各养殖户对圈舍内粪污均做到了日清日洁。 4. 已经配备10个垃圾桶，做好生活垃圾收集工作，有三方保洁公司每天清理该自然村生活垃圾。	阶段性办结	无
6	SD3D6PD1Z202605270009	围场县牌楼乡西上村，三强集团风电项目不确定有无手续，已经建成部分破坏天然林，约几百亩林地被毁，开山建地基，碎石露天堆放。挖山石头直接扔山里，破坏林地预计几百亩。	围场县	群众身边的生态环境问题	生态	经核查，举报问题部分属实。举报人反映项目为承德乾祥新能源科技有限公司实施的围场塔城100MW风电场项目，总容量100MW，共有20台风机，有7台在西上村范围内。项目立项、林地、不动产等手续齐全，已完工基建部分未发现超范围占用林地问题，临时占用林地已恢复。围场县林业和草原局在日常巡查中发现该项目在风机基座开挖、吊装平台施工期间，露天堆放的碎石发生溜坡，造成林地损毁，已于2026年5月11日立案，5月18日委托鉴定机构进行鉴定。	部分属实	针对施工过程中的违法行为依法依规查处，督促企业恢复林业生产条件。	已要求企业尽快恢复林业生产条件，已对企业施工过程中的违法行为依法立案查处。	阶段性办结	无
7	SD3D6PD1Z202605270008	承德市承德县甲山镇大石子沟村，金隅冀东水泥厂（原康达水泥厂），往矿区里排固废（有臭味、黑色），之后联系举报人领着去。水泥厂将固废掩埋，承德县环保督察大队来后，4.29日清理了一车，之后将固废掩埋。	承德县	群众身边的生态环境问题	固废	经核查，举报问题部分属实。2026年4月29日，承德县生态环境部门接到群众举报，由举报人带领赴涉事现场，该地点位于甲山镇大石子沟村路东侧、冀东矿山采区西侧边坡下方山腰处，属于矿区范围内，周边无住户。现场发现黑褐色堆存物，约30立方米。冀东公司两个生产项目均无生产性固废产生，所有除尘点所收集到的粉尘均作为原料使用，该处堆存物非冀东公司生产产出。因涉事地点距离开采面较远且处于监控盲区，无法确认何人何时倾倒。冀东公司已立即将堆存物清运至厂区内密闭原料棚暂存。2026年5月29日接到交办线索后，承德县生态环境部门再次对该点位进行核查，对涉事地点周边巡查并动用机械设备进行挖掘，挖掘中未发现该类固废堆存。冀东公司已委托第三方检测公司对暂存的堆存物进行固废性质鉴定，待检测结果出来后进行现场依法合规处置。	部分属实	将堆存物进行依法合规处置。	待堆存物鉴定结果出来后，对堆存物进行合理合规处置。	阶段性办结	无
8	SD3D6PD1Z202605270007	隆化县步古镇柳沟营村，有4人联合挖采公益林、退耕还林、天然林200万株。向各级部门都举报过无果。	隆化县	涉及公共利益的生态环境问题	生态	1. 关于“挖采公益林、退耕还林、天然林200万株”问题。经核查，举报问题不属实。经第三次国土调查变更调查数据中柳沟营乔木林地面积为1454.5公顷，按照林业造林标准每亩111株计算，200万株林木需要林地面积1201.2公顷。通过市县两级林草部门和步古镇分别对举报人所反映的柳沟营村区域使用无人机航拍、现场踏查，并询问当地村内人员，该村林地上的林木保存完好，不存在毁林天然林、公益林和退耕还林200万株情况。 2. 关于“向各级部门都举报过无果”问题。经核查，举报问题不属实。经查阅2017年以来的执法档案，隆化县林草部门和森林公安机关接到的反映关于步古镇柳沟营村的涉林举报六起，均已依法依规查处到位。	不属实	加强监管，杜绝毁林等违法犯罪行为发生。	加强监管，杜绝毁林等违法犯罪行为发生。	已办结	无

9	SD3D6PD1Z2 0260527000 6	承德市滦平县凡西营灰场，扬尘污染严重。	滦平县	群众身边的生态环境问题	固废	经核查，举报问题部分属实。现场检查时，储灰场未进行取灰作业，储灰场库顶部及部分库体已有植被生长，储灰场配备了洒水车用于日常运输道路及装料过程中降尘使用。该公司正常生产期间根据产品型号不同，配比使用一定用量的粉煤灰，取灰过程由货车自储灰场将粉煤灰运输至厂区内的一座7000平方米的原料棚内储存，其成品储存在封闭式的4座成品仓内并配备除尘器等污染防治设施。该公司自2025年9月22日停产至今。亿丰公司将储灰场内粉煤灰通过货车外售至北京周边用于修路工程使用。检查过程中发现储灰库作业面积约2000平方米左右已采取苫盖措施，但作业面边角区域苫盖有破损，大风时易产生无组织排放，存在扬尘污染隐患。	部分属实	加强各项环保设施运行维护，确保抑尘设施稳定运行，防止扬尘污染隐患。	已对作业面边角区域苫盖破损部分进行苫盖，加大了洒水降尘频次。	已办结	无
10	SD3D6PD1Z2 0260527000 5	宽城县峪耳崖镇小庙沟村，宽丰有限公司长丰矿业把村河道和山林破坏了，圈起来一块地，准备建尾矿库，为小组统一的山林，包含我的山地。	宽城县	群众身边的生态环境问题	生态	1.关于“把河道破坏”问题。经核查，举报问题不属实。反映“河道”实际为小庙沟村一处自然沟道，该沟道未纳入河湖保护名录，未划定河道管理范围，实际地类为沟渠，属于一般湿地，该项目已办理占用湿地使用手续，使用面积0.3224公顷。 2.关于“把山林破坏”问题。经核查，举报问题不属实。该企业取得了使用林地审核同意书、林木采伐准予行政许可决定书和草地行政许可决定书。经航拍影像核实，该企业于2026年4月开始建设尾矿库排尾运输隧道及临时便道，未发现破坏山林情况。 3.关于已施工地块占地地类问题。经核查，举报问题属实。该项目已取得省发改委备案。但该公司存在未经审批修建临时便道，压占土地问题。 4.关于“为小组统一的山林”问题。经核查，举报问题不属实。该山场归村集体所有，小庙沟村委会已于2024年11月与该企业签订了集体山场征占补偿协议，补偿金已拨付至村集体账户。 5.关于“包含举报人山地”问题。经核查，举报问题属实。项目占地范围内有村民承包的土地，除2户因诉求过高及部分农户因历史遗留问题尚未签订补偿协议，其余已全部签订协议，并补偿到位。	部分属实	补办手续或复垦到位。	企业已停止违法行为，宽城县资规部门已责令承德宽丰有丰矿业有限公司限期补办占地手续或对压占的土地进行复垦。	阶段性办结	无
11	SD3D6PD1Z2 0260527000 4	双滦区大庙镇岔沟门村，广兴矿业侵占举报人地（有证），在举报人承包地建水沟，打水泥，破坏耕地。要求恢复耕地，赔偿损失。	双滦区	涉及利益纠纷问题	土壤	经核查，举报问题属实。访人举报地块为承德广兴矿业有限责任公司选厂，位于大庙镇岔沟门村磨盘沟，该公司修建的泄洪沟，部分工程占用信访人承包的岔沟门村集体土地，违法占地面积54平方米，占地地类为耕地48平方米，农村道路6平方米。	属实	拆除构筑物并恢复土地原貌。	双滦区资规部门已对该公司下达《责令改正违法行为通知书》，责令限期拆除违法建筑。	阶段性办结	无
12	SD3D6PD1Z2 0260527000 3	高新区冯营子镇鹭窝村，今日早上钩机在河道中挖沙子。	高新区	群众身边的生态环境问题	其他	经核查，举报问题不属实。被举报地点位于高新区冯营子镇秋窝村滦河河道上游，该区域为高新区基础建设部实施的2025年灾后恢复重建交通工程项目。建设内容包括三石线新建路基挡墙1.5公里并设置波形梁护栏1.5公里；秋窝村道灾后恢复重建0.116公里，新建管涵1处；西营村道灾后恢复重建水毁村道及过水路面1.433公里。群众举报所见钩机作业场景，为项目正常施工导流工序，并非非法采砂作业。	不属实	严格规范施工，防止超范围作业、扰动河道水体、非法采砂取土。	已要求施工单位严格按照项目施工方案、河道管理及生态环保相关规定开展施工作业。	已办结	无

13	SD3D6PD1Z202605270002	围场县龙头山镇大字村地咕噜沟，承德科瑞特科技公司，生产染料中间体，已倒闭十年左右，未处理污染物雨后续外流，流到河道中。租的老百姓地，给过补偿。	围场县	群众身边的生态环境问题	水	<p>1.关于“围场县龙头山镇大字村地咕噜沟，承德科瑞特科技公司，生产染料中间体，已倒闭十年左右，未处理污染物雨后续外流，流到河道中”问题。经核查，举报问题部分属实。经现场核查走访及查阅历史资料，反映公司厂房设备均已拆除。原厂址南侧约1000米处山沟内，于2006年曾建设一处废水处理池，为防渗结构，该防渗池占地1.6万平方米、容积5万立方米，用于处理生产废水。沉淀残渣经暂存后转运村内砖厂综合利用，于2008年停止使用。经现场核查，防渗池已覆土、植被覆盖茂密。受强降雨冲刷扰动，池内部分沉淀残渣裸露，现已对裸露残渣进行采样监测。该防渗池距离河道直线距离约1000米，未发现沉淀残渣随雨水进入河道的痕迹。</p> <p>2.关于“租的老百姓地，给过补偿”问题。经核查，举报问题属实。经与村委会核实：2001年该化工厂与当地村民签订土地租赁合同，以500元/亩的标准支付个人租金，租赁土地面积约30亩；企业停产停业后，另行向村民补发9年土地租金。</p>	部分属实	修建临时土坝进行物理围挡，根据监测结果，对周边环境进行环境风险评估，制定后续处置方案。	已对雨水冲刷裸露区域修建临时土坝进行物理围挡；已委托第三方环境监测机构对沉淀残渣进行检测。	阶段性办结	无
14	SD3D6PD1Z202605270001	丰宁县黑山嘴镇窄岭镇村王某某占用草原、草地，破坏植被；20多年某矿前承包村集体地，该矿目前已倒闭15-20年，矿山承包的草原草地被王某某占用，开山取土，部分回填到水渠，大部分覆到林草地上改为耕地，种植玉米，不知是否经过矿山同意，手里承包合同与占地不一致（承包地为山上5亩、山下1亩），破坏约50亩。霸占两间房屋改为门头，为了修路破坏植被，林草局来过之后白天不干黑天干，擅自扩大自家院子。	丰宁县	群众身边的生态环境问题	生态	<p>1.关于“丰宁满族自治县黑山嘴镇窄岭镇村干部王明仁占用草原、草地，破坏植被；20多年某矿承包村集体地，该矿目前已倒闭15-20年，矿山承包的草原草地被王某某占用，开山取土，部分回填到水渠，大部分覆到林草地上改为耕地，种植玉米，不知是否经过矿山同意，手里承包合同与占地不一致，破坏约50亩”问题。经核查，举报问题部分属实。信访人反映的地点原为丰宁满族自治县鑫鑫增矿业有限公司承包的一处工矿用地。该企业成立于2006年1月，2013年全面停产。2022年在第三次国土变更调查中被调查为其他草地。2023年4月，王某某在鑫鑫增矿业有限公司不知情的情况下与窄岭村19户村民签订土地承包协议，其中包含有涉事地块范围内耕地3.38亩。2026年3月，王某某父亲对涉事地块开展覆土修缮，在平整过程中对山体进行削坡，取土回填沟渠及平整土地，并种植玉米，将涉事地块自行占有使用。2026年5月28日，经实地调查及无人机实时影像测绘成图，依据《2024年第三次全国国土调查成果》开展技术分析后，涉事区域总面积为13.79亩，其中其他草地面积12.08亩（含耕地3.38亩），实际开垦其他草地面积8.7亩、农村道路1.09亩（现状为耕地）、灌木林地0.62亩。</p> <p>2.关于“霸占两间房屋改为门头，为了修路破坏植被，林草局来过之后白天不干黑天干，擅自扩大自家院子”问题。经核查，举报问题部分属实。该两间房屋实为鑫鑫增矿业门卫房，2023年5月4日，王某某与鑫鑫增矿业有限公司签订了转让协议，使用权归王某某所有。2026年3月，王某某父亲在对涉事地块平整过程中，对自家房后进行削坡，破坏灌木林地0.62亩。</p>	部分属实	对相关责任人依法进行处罚，并责令其恢复地貌及植被。	丰宁县林草部门已出具《林业和草原行政处罚决定书》，责令当事人对占用草地行为限期恢复植被。	阶段性办结	无